



temate® PowerBox H

1.

/

2.

3.

temate® PowerBox H

Толщинометрия прямым лучом



1. temate PowerBox H
2. Двухконтактный разъём Lemo
3. Держатель для высокотемпературного сенсора
4. Высокотемпературный Датчик ЭМАП
5. Большой постоянный магнит
6. ВЧ катушка
7. Рамка с роликами
8. Кабель для пьезоэлектрических датчиков
9. Пьезоэлектрический датчик на сухом контакте.



1.

:
 -
 - (8-10mm) (650°C)
 - () ,



temate® PowerBox H
Контроль тонкостенных швов

1. temate PowerBox H
2. Блок управления сигналом
3. Настраиваемый модуль
4. Деухконтактный разъем Leto
5. Большой магнит
6. ВЧ катушка
7. Рамка с роликами
8. Образец

2.

0,5-3mm.

: 1,2,3,4,5,6,7

:



- 281A0002
- 400S0013
-

510V0006



3.

0,5-12mm.

: 1,2,3,4,5,6,7

:

- 510V0005
- 400S0002
-



temate®PowerBox H

temate® MRUT


Temate® BAND

: 1,2,3,4,5,6,7,8

:

- 001F0404
- 281A0002

5.



(,) .

,

.

temate® PowerBox H

Послойный контроль швов



1. temate PowerBox H
2. Блок управления сигналом
3. Настраиваемый модуль
4. 2x двух контактных разъёма Lemo
5. Рамка для преобразователей
6. Датчик Излучатель
7. Датчик Приёмник
8. Излучающая катушка
9. Приёмная катушка
9. Образец



6.

temate PBH, / , 2
 , 2 - , - 2 ,

7.) (SH



temate PBH, / ,2
« » , - 2 ,, ,
2D TEMATE BEAM (), ,

8. ()



MRUT : MRUT ()
temate PBH, /
MRUT , , / , GWAT-FS, -7 , ,

9. Temate® BAND

. 8
 4 8

 : "Band" temate® BH-RB, PowerUT® H ; ; 1:8
 (.)

